

Bei der anstehenden Wartung der PD – Feuerlöscher ist bei den Geräten von Baujahr 01.2007 bis Baujahr 10.2008 generell die Ventilbolzenhöhe zu überprüfen! Bei nicht korrekter Höhe ist der Betätigungshebel durch einen **Neuen** zu ersetzen.

Neuer Betätigungshebel:

- 222 829.0038 Betätigungshebel, rot
- 222 829.0036 Betätigungshebel, schwarz
- 222 829.0031 Betätigungshebel, Edelstahl

Werkzeuge:


- 925 161.0000 Prüfwerkzeug
- 925 162.0000 Prüfaufkleber rot (250 Stück)

Vorgehensweise zum Prüfen des Ventilbolzens und Wechsel des Betätigungshebels

1. Vorstecker ziehen



2. Prüfstange horizontal auf den Ventilbolzen auflegen



3. Keine Luft = Bolzenhöhe ist i. O.




Keine Luft = i.O.

4. Luft = Betätigungshebel wechseln



Luft = nicht in Ordnung


5. Entfernen Sie die Spannhülse



6. Neuen Betätigungshebel montieren



7 Vorstecker einstecken und neu verplomben



8. Roten Punkt aufkleben



Achtung! Roten Punkt auf jeden geprüften Feuerlöscher aufkleben.