



SAE S.r.l.
 Corso Kennedy, 30
 10070 Robassomero (TO) (Italy)
 Tel: +39 011 924.19.91
 Fax: +39 011 924.17.69
 www.sae-srl.com

Datenblatt				
Typ	Dwg n.	Datum	Kontrolle	Rev.
P2GD	940624	19/10/2016	AC	0

ABC-PULVER-DAUERDRUCKLÖSCHER FÜR KFZ

Zertifiziert PED 2014/68/EU und EN 3.7

Brandklassen 13A – 89B – C




Organische feste Materialien,
 Holz, Gummi, Textilien usw.



Brennbare Flüssigkeiten,
 Benzin, Öl, usw.



Brennbare Gase, Methan und
 Propan



Spezifikationen


Behälterdurchmesser _____ : 110 mm
 Material _____ : Stahlbehälter, Messing-Ventil
 Betriebsdruck _____ : 15 bar bis 20°C
 Druckprüfung _____ : 30 bar
 Berstdruck _____ : > 55 bar
 Betriebstemperatur _____ : -30°C + 60°C
 Löschmittel _____ : Pulver ABC
 Treibmittel _____ : N₂ + He
 Löschmittelmenge _____ : 2 kg
 Spritzweite ca. _____ : ~ 5 m

Maße

Höhe: 344 mm
 Behälterdurchmesser: 110 mm
 Gewicht, gefüllt: 4 kg

ERSATZTEILLISTE

Pos.	Beschreibung	Code
1	Ventil	2340107
1A	Edelstahlfeder	2150002
1B	O-Ring 26,64x2,62 mm	2090200
1C	Siegel	2250004
1D	Kolbengruppe	2380022
1E	Adapter	2160500
1F	Kappe	2710000
1G	Prüfventil	2170001
1H	Stift 2x16mm	2100001
1I	Manometer	2120001
1L	Kappe Prüfventil	2220200
2	Duse	2211509
3	Steigrohr	2230142
4	Pulver ABC	2020003
5	Behälter	0010119
6	Etikett	-
7	Wandhalter serienmäßig	2200084



Benützung von nicht Original-Ersatzteilen kann zu Fehlfunktionen führen.

Wartung und Garantie

Die Wartung muss periodisch von zertifiziertem und geschultem Personal ausgeführt werden, nach den lokalen Regeln des Landes wo er installiert ist. Der Feuerlöscher hat eine Garantie von 24 Monaten ab Lieferdatum. Die Garantie umfasst Reparatur, Ersatz oder Ersatz von Produktionsfehlern, der Löscher muss kostenlos an die Firma zurückgeschickt werden nach schriftlichem Übereinkommen mit unserem Verkaufsbüro. Die Garantie entfällt im Falle von Manipulationen von nicht-autorisiertem Personal von der Firma SAE, oder bei Nichtbenützung von Original-Ersatzteilen oder Löschmittel.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieses Dokuments ist verboten.